

¿Está operando su prensa flexográfica a su máxima capacidad?



Márgenes de impresión más ajustados, tiempos de entrega más rápidos y el aumento de los costos de tintas y sustratos han hecho que la productividad, la flexibilidad y la confiabilidad en el área de impresión sean críticas.

Nuestros expertos pueden ayudar a descubrir las causas ocultas del tiempo de inactividad de la prensa, optimizar la productividad del área de impresión y ofrecer una gama completa de cintas de montaje de fotopolímeros tesa® y soluciones de empalme.

Obtenga una guía técnica para mejorar su productividad

Con décadas de experiencia práctica, los Expertos en Eficiencia de tesa tienen el conocimiento del mundo real, la experiencia técnica y la capacitación para ayudar a revelar las causas ocultas del tiempo de inactividad de la prensa y brindar soluciones de cintas adhesivas a la medida.

Evaluamos la consistencia, confiabilidad y calidad de impresión para resaltar áreas de mejora potencial.

¿Desea un mayor tiempo de actividad de la prensa, un mayor valor por trabajo y menores costos operativos?

Descargue nuestra guía técnica y libere su eficiencia de impresión.

Hable con nuestros Expertos en Eficiencia hoy mismo y aproveche:

- **Diagnósticos de procesos en sitio** – brindando orientación personalizada para llevar su área de impresión al siguiente nivel.
- **Cintas de montaje de fotopolímeros tesa® Softprint** – diseñadas para un fácil reposicionamiento, una unión segura y un desmontaje confiable, las cintas de montaje de fotopolímeros tesa® Softprint están disponibles en 5 durezas para satisfacer todas sus necesidades de flexografía.
- **Soluciones de empalme tesa® EasySplice** – al brindar una adhesión fuerte y resistente a la intemperie, una confiabilidad más duradera y una mayor estabilidad de producción, estas cintas ayudan a ofrecer un mayor tiempo de actividad y menores costos por tiempo de inactividad de la máquina.
- **Revisiones y pruebas dirigidas por expertos** – a través de una red dedicada de Centros de Soluciones para Clientes.
- **Observación de los procesos reales de los operadores** – asegurando las mejores prácticas y menos variabilidad entre operadores y turnos.
- **Recomendaciones prácticas y personalizadas** – adaptadas a su proceso de impresión, problemas y objetivos.
- **Centro de insights** – repleto de conocimientos sobre el rendimiento de impresión de toda la industria.

Obtenga las herramientas, técnicas y experiencia para optimizar la eficiencia de su prensa flexográfica.

Con una red de especialistas globales en flexografía, tenemos el conocimiento para identificar las micro variables que mejoran la productividad y llevar su eficiencia al siguiente nivel.



"La productividad oculta reside en optimizar el tiempo de los cambios de trabajo, las velocidades y reducir el tiempo de inactividad innecesario."

Carsten Bastian
Global Key Account Manager – tesa

Checklist de Rendimiento Óptimo

- ☐ ¿Puede operar las máquinas a velocidades más altas?
- ☐ ¿El tiempo de inactividad de la prensa es una ocurrencia común?
- ☐ ¿El levantamiento de bordes interrumpe frecuentemente sus tiradas?
- ☐ ¿Tiene dificultades con defectos de impresión frecuentes?
- ☐ ¿El reposicionamiento del fotopolímero es una parte regular del día?
- ☐ ¿Tiene problemas con el montaje y desmontaje de los fotopolímeros?
- ☐ ¿Los daños en los fotopolímeros son comunes?
- ☐ ¿Puede entregar con confianza una impresión correcta al primer tiraje?

Aviso Legal

Los productos tesa® demuestran su calidad en condiciones exigentes y son sometidos regularmente a estrictos controles. Toda la información y las recomendaciones se proporcionan según nuestro leal saber y entender, sobre la base de nuestra experiencia práctica. Sin embargo, tesa SE no ofrece garantías, expresas o implícitas, incluyendo, pero no limitándose a, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. Por lo tanto, el usuario es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para un propósito en particular y adecuado para su método de aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal de soporte técnico estará encantado de ayudarle.



Descargue nuestra guía técnica sobre las mayores causas del tiempo de inactividad de la prensa

Las ineficiencias ocultas pueden afectar la productividad, disminuir la calidad de impresión y provocar tiempos de inactividad, procesos no estandarizados y variabilidad entre operadores y turnos.

[Descargue nuestra guía técnica y libere su eficiencia de impresión](#)

