



tesa HAF® 8474

ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์



เทปติด HAF สีเหลือง ทำปฏิกริยาไฟฟ้า 100μm

รายละเอียดสินค้า

tesa® HAF 8474 เป็นฟิล์มปฏิกริยาความร้อนที่เป็นเรซิโนฟีโนลิกและยางในไตร์ เทปสีเหลืองสองหน้านี้ ไม่มีด้านหลัง มีการป้องกันโดยแผ่นชั้นกระดาษที่แข็งแกร่ง.

tesa® HAF 8474 ปลอดสารยาโลจิเจน และสอดคล้อง กับมาตรฐาน ROHS ปัจจุบัน .

ที่อุณหภูมิห้อง tesa® HAF 8474 เนื้อภาวะไม่เหนียวเยิ้ม เทปภาวะใช้งานได้โดยใช้ความร้อนขณะที่ค่อยๆ กดเทปภาวงไป.

คุณสมบัติพิเศษ:

- การยึดเกาะ ที่เชื่อถือได้และ ทน ต่อการเสื่อมสภาพ
- มีประสิทธิภาพสูง มาก แนวโน้มที่เชื่อมช่องว่าง และการอุดแบบขนาดเล็ก
- อัตราส่วนการให้หลั่งต่ำมาก
- เหมาะสมสำหรับการใช้งานระยะยาวที่ต้องเผชิญกับแรงเครียดสูง
- นอกจากการยึดเกาะ ยังมีความยืดหยุ่น

สาขาระบบใช้งาน

tesa® HAF 8474 แนะนำเป็นพิเศษสำหรับการติดชิ้นส่วนโลหะเข้ากับพื้นผิวพลาสติกหรือพื้นผิวโลหะต่าง ๆ เช่น SUS หรือ AL กับ PMMA PC หรือ ABS:

- การติดส่วนต่าง ๆ ภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การติดบุ๊มต่าง ๆ
- การติดเลนส์กล้องถ่ายรูปและขอบตัวเรือน
- การติดชิ้นส่วนโลหะติดต่อ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเฉพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

ตัวเทป	none	ความหนารวม	100 μm
ประเภทของกาว	nitrile rubber / phenolic resin	สี	สีเหลืองอ่อนพัน
ประเภทของแผ่นลอก	glassine		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- แรงยึดเกาะ (ผลัก) 11 N/mm²

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำทางเทคนิค:

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://i.tesa.com/?ip=08474>



tesa HAF® 8474

ข้อมูลพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® HAF 8474 ไม่มีการในตัว แต่ทำงานได้โดยแรงกดและความร้อนในช่วงเวลาหนึ่งค่าต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับค่าพารามิเตอร์ของเครื่องที่จะใช้เริ่มต้น

1. ก่อนเคลือบ:

ช่วงก่อนเคลือบ เทปภาวะได้รับการเคลือบบนพื้นผิวโลหะ ขั้นตอนนี้ไม่ส่งผลกระทบต่ออายุการเก็บรักษาของเทป ส่วนประกอบที่ได้รับการเคลือบแล้วสามารถเก็บรักษาด้วยช่วงเวลาเดียวกันกับเทป

การตั้งค่าเครื่อง:

- อุณหภูมิ¹ 90 – 120 °C
- แรงกด² 2 – 6 บาร์
- เวลา 1 – 3 วินาที

2. การติด:

ดึงขึ้นจากเทปหลังจากขั้นตอนการเคลือบ วางส่วนพลาสติกลงบนส่วนประกอบโลหะ ใช้อุณหภูมิให้เพียงพอผ่านโลหะไปยังส่วนพลาสติก พร้อม ๆ กับใช้แรงกดในการติดเพื่อให้ได้การติดที่แข็งแรงเพียงพอ

การตั้งค่าเครื่อง:

- อุณหภูมิ¹ 180 – 220 °C
- แรงกด² 2 – 10 บาร์
- เวลา 3 – 10 วินาที

เพื่อให้การติดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแนะนำเพื่อขั้นตอนการทำให้เย็นตัวลง (ในขณะที่ใช้แรงกด)

¹ อุณหภูมิ ‘ก่อนเคลือบ’ และ ‘การติด’ หมายถึง ข้อมูลที่วัดได้จากพื้นผิวของวัสดุทำความร้อน

² แรงกด ‘ก่อนเคลือบ’ และ ‘การติด’ หมายถึง แรงกดที่ถูกเปลี่ยนจากพื้นผิวจีกโดยตรงไปสู่พื้นที่การติด

ค่าความแข็งแรงของการติดได้รับภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการมาตรฐาน (วัสดุ: ชิ้นงานทดสอบอุณหภูมิใหม่ที่เป็นรอยลักษณะ: อุณหภูมิ = 180 °C; แรงกด = 10 บาร์; เวลา = 7 วินาที)

เพื่อการติดที่แข็งแรงสูงสุด พื้นผิวจะต้องสะอาดและแห้ง สภาพการเก็บรักษาตามแนวคิดอายุการใช้งาน tesa® HAF

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ กฎ ระเบียบ ของ ประเทศไทย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึง ข้าง ต้น นั้น ได้ รับ การ จัด ทำ จาก ทีม งาน ที่ มี ความ รู้ และ ประสบ กา ร ณ ที่ ตั้ง ที่ สุด ของ เท ซ่า ข้อมูล เหล่านั้น จัด เป็น ค่า โดย เฉลี่ย และ ไม่ สามารถ นำมา ใช้ เป็น ข้อมูล จำ เพาะ ของ สินค้า ด้วย เหตุ นี้ tesa SE ไม่ สามารถ รับ ประ กัน ต ด ผู้ ใช้ ทั้ง แบบ ชั้ด แจ ง หรือ โดย นัย แต่ ไม่ จำกัด เพียง แค่ การ รับ ประ กัน ใดๆ โดย นัย ทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประ สงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัด สิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประ สงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เช่น ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประ สงค์ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา